プログラム調節計 TTM-300シリーズ

取扱説明書

このたびは、プログラム調節計TTM - 300シリーズをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

TTM - 300シリーズは最大64のパターン数×ステップ数のプログラム運転ができRS-485による通信機能をオプションとして用意したファジィ機能付き簡易型プログラム調節計です。

目次

1.ご使用に際しての注意 ・・・・・・・・	1
2 . 各部の名称および取り付けについて・・・・	2
3 . 結線について ・・・・・・・・・・・	4
4. 用語および機能説明・・・・・・・・・	6
5. プログラム運転を行う前に・・・・・・・	9
6.操作フロー及びパラメーター説明・・・・・	1 2
7.設定範囲、表示範囲表・・・・・・・・・	2 1
8.型式一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 1
9.仕様定格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 2
10.保守・点検・・・・・・・・・・・・	2 4

1. ご使用に際しての注意

- ・商品がお手元に届きましたら、ご希望の型式・オプションの物であるかご確認ください。 型式の内容については「8.型式一覧」を参照してください。
- ・この取扱説明書では、機器を安全に使用していただくため、次のようなシンポルマークを使用しています。





注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは機器を損傷するおそれのある場合。



・キー操作の際に、先のとがった物 (ボールペン、金属棒等) で押しますと故障の原因になりますのでおやめください。

⚠ 警告

- ・計器への配線間違いは、故障の原因となり、火災などの事態を招く事も考えられますので結線後、 計器への通電前に必ず配線が正しく行われている事をご確認ください。
- ・本器の改造は、故障の原因となり、火災などの事態を招く事も考えられますので、絶対に行わない でください。
- ・お客様のお手元に届いた後、入力機種(熱電対→測温抵抗体)および、出力種類の切り換えは できませんのでご注意ください。
- ・本製品の附属品は下記の通りです。ご確認をお願いします。
 - ・取扱説明書 (本書)・・・・・・・1 冊
 - ・取り付けアタッチメント・・・・・・1個 (TTM-304)
 - ・取り付け金具・・・・・・・・・・1セット(TTM-305、309)

万が一足りない物や、型式等が違う物がございましたら弊社までお申し出ください。

- ・通信機能オプションを選択されたお客様で「通信機能取扱説明書」をご希望の方は 弊社までお申し出ください。別途配布させていただいております。
- ・この取扱説明書は本製品をお使いになる担当者のお手元に確実に届くようにお取り計らいください。
- ・この取扱説明書の全部、または一部を無断で複写、または転載する事を禁じます。
- ・この取扱説明書の内容については将来予告なしに変更することが有りますので、ご了承ください。
- ・お客様が当製品を使用された結果生じた不具合等に関してはその責任を負いかねる場合がございますので、 ご了承ください。

2. 各部の名称および取り付けについて

2.1 各部の名称

LEDランプ

運転:運転モード中に点灯します。

出力:主制御出力に同期して点灯します。

連続比例時は操作量に応じて点滅します。

▲:目標設定値が上昇中の時に点灯します。

▼:目標設定値が下降中の時に点灯します。

操作十一

選択キー

: 各モード中での画面の変更なとに

使用します。

▲/▼キー

: 各設定値の変更などに使用します。

時間/温度キー:時間表示二温度表示などに

切り換わります。

運転/停止キー:リセットモード→運転モードなど

に切り換わります。

パターン/ステップキー : 運転モード→

パターンステップ確認モード

などに切り換わります。


リセットキー

:運転モード→リセットモード

などに切り換わります。

操作キーの詳細は「6. 操作フロー及びパラメーター説明」

を参照してください。




測定值側表示 通常は測定値(PV) (Process Variable) などを表示します。

設定值側表示 通常は設定値(SV) (Setting Value) などを表示します。

2.2 パネルカット寸法

2.3 外形寸法



外形寸法およびパネルカット寸法表


型式	Α	В	С	D	a	Ъ	Ü	d
TTM-304	4 8	4 8	8	100	4 5 +0.6	4 5 +0.6	60	4 8.
TTM-305	9 6	4 8	1 1	8 0	4 5 +0.6	9 2 +0.8	120	4 8
TTM-309.	9 6	9 6	1 1	8 0	9 2 +0.8	9 2 +0-8	120	9 6

※ N台連続取り付けの場合、 $L = (d \times n - 3)^{\frac{1}{10}}$


2.4 取り付け方法

TTM-304の場合

【TTM-305 TTM-309 】の場合



・圧着端子を使用する場合は、他(ほか)の端子に十分 注意してください。




・取り付け金具 (2個)をケース上下に取り付け ドライバーで締め付けてください。

2.5 設置場所について

設置場所については次のようなところに設置してください。


- ・温度、湿度等が動作環境の使用範囲内のところ
- ・硫化ガス、腐食性ガスのないところ
- ・粉塵(ふんじん)、油煙などの少ないところ
- ・機械的振動、衝撃の少ないところ
- ・高圧線や溶接器、および電気ノイズの発生源の近くでないところ
- ・高圧点火機器を使用している装置から極力離れたところ
- ・電磁界の影響の少ないところ
- ・直射日光、および風雨などの水分が本体に触れないように適切に処置されたところ

3.1 結線のための端子配列



3.2 結線例

単相AC85~265V 熱電対入力リレー接点出力による加熱炉の場合



3.3 結線上のご注意



・結線を行うときは電源を切ってから配線をしてください。感電のおそれがあります。


注意

- ・本器は電源が入ってから約4秒間は制御動作を行いません(出力などが動作しません) インターロック回路として使用する場合にはご注意願います。
- ・入力端子、電源端子、オプション端子など配線間違えのない様に側面のラベルなどで確認してください。
- ・結線に使用する圧着端子は、M3.5のネジに適合する物をご使用してください。また、中央の端子への配線は 電線をそのまま締め付けてください。
- ・測温抵抗体と本器の接続に使用する線材は、線抵抗値が一線あたり50以下の物を使用してください。
- ・熱電対と本器との接続に使用する線材は規定の補償導線あるいは、紫線自体を使用してください。
- ・ノイズ発生源に近い場所で使用する場合、シールド線を使用してください。また、同一ダクト内や 電線管に入出力ラインを配線しないでください。
- ・入出力の信号線は、電源ライン・負荷ラインから50 cm以上離してください。


4. 用語および機能説明

・ウェイト動作: あるステップから次ステップへ移る場合、ステップ時間が経過しても測定値 (PV) がウエイトゾーン内に達していない、あるいは行き過ぎた場合、次ステップは開始されません。ただし、ウエイト時間を経過した場合はその時点より次ステップを開始します。ウエイト中は 設定値 側表示が点波します。

: ウェイトゾーン・・・ 次ステップへの開始を可能にする目標設定値 (SV) と測定値 (PV) の偏差



ウエイト時間・・・測定値 (PV) が目標値設定値 (SV) に到達しない場合、 次ステップを開始させるまでの最大待機時間です。




・スタートSV : 運転開始時の設定値を測定値 (PV) あるいは目標設定値 (SV) により開始します。


PVスタート · · · プログラム運転開始時の測定値 (PV) が含まれるランプステップより

スタートSV = 測定値(PV) で運転が開始されます。

複数のステップが該当する場合はステップNaの小さいところからスタートします。 この点から動作を開始します。



SVスタート・・・指定された設定値 (SV) からステップ1の目標設定値 (SV1) にむかい ステップ1の設定時間で運転を開始します。



・イベント出力: 測定値(PV)イベント出力、タイムシグナル、エンドシグナルに使用します。


測定値(PV)異常・・・入力が断線あるいは短絡等によりオーバー表示、アンダー表示

になっている場合にイベント出力がONします。

: 待機シーケンス・・・運転開始から測定値 (PV) がイベント出力のOFF状態になる値に

一度、達してからでなければイベント出力はONしません。

: 出力保持・・・測定値イベント出力を使用している場合に出力がONした時点から電源再投入



・タイムシグナル、エンドシグナル ON、OFFディルー時間経過後にイベントがOFFします。 (ウェイトリーーソはP6のウェイト動作を超してください。) LONディレー時間 OFFディレー時間 ON OFF△ステップ開始 OFF タイムシグナル3、4 タイムシグナル6、7 ステップ開始時にイベント出力がON、タイムシグナル ウェイトゾーン到達時にイベント出力がON、タイムシ ON時間経過後イベント出力がOFFします。 グナルON時間経過後にイベント出力がOFFします。 タイムシグナルON時間 ON時間 OFF△ステップ開始 OFFムウェイトソーン エンドシグナル パターン終了時にイベント出力がONしエンドシグナルON時間経過後にイベント出力がOFFします。 エンドシグナルON時間 OFF△パターン終了

・ループ異常イベント出力:センサーの付け忘れなどを検知する事ができます。

検知する条件は、操作量が操作量リミッタ下限もしくは操作量リミッタ上限の状態が設定した 時間だけ続いた時です。条件を満たすとイベント出力をONします。

また、ループ異常イベントは停電動作補償を行いません。ループ異常イベント出力検知中に、電源が切れると、それまでの経過時間はリセットされます。

・電源投入時動作: リセットスタート・・・リセットモードより立ち上がり運転/停止キーまたはRUN信号入力により 運転を開始します。

停雷補信動作

・・・・プログラム運転中に電源が切れた場合はa) 電源が切れる前の測定値 (PV) と b) 電源再投入時の測定値 (PV) の差が電源が切れる前の測定値 (PV) の 10%以内あるいは 10% (18%) 以内の場合、プログラム運転を継続します。それ以外はリセットモードより立ち上がり運転/停止キーまたは RUN 入力信号により運転を開始します。

継続運転··· aの10%あるいは10℃(18°F) ≦ a - b

・ファジィ機能 : PID制御にて算出された操作量 (MV) に対してファジィ推論により補正を行い、

オーバーシュート及びアンダーシュートを抑制した制御を行います。

・ファジィ強度 : ファジィ機能による操作量 (MV) に対する補正の強度(強度1~5) を言います。

ファジィ強度 5:最も強く補正します。ファジィ強度 1:最も弱く補正します。

・ブラインド機能: 各種設定モードの任意の画面を表示させない事ができます。

・プログラム運転: 複数のパターンと複数のステップ (傾斜や直線的) で制御を行います。


プログラム終了時は測定値側表示に End と 測定値 の交互表示になります。

バターン・・・1つのプログラムを1パターンと言います。

ステップ・・・ パターンを構成しているひとつの直線を1ステップと言います。

ランプステップ・・・設定値が変化しているステップを言います。

ソークステップ・・・設定値が一定の状態を言います。



·RUN信号入力: 運転モード ···外部接点入力が閉のとき運転を開始します。

リセットモード・・・外部接点入力が開のとき運転を停止します。停止後、再度の接点閉で

パターンの最初から運転を開始します。

RUN信号入力選択を有りに設定すると操作キーからの運転モード


/リセットモードの切り換えはできません。

5. プログラム運転を行う前に


・本器は入力種類を切り換える事ができます。熱電対入力機種は(K, J, T, R, N, B) 測温抵抗体入力機種は (Pt100, JPt100)が選択できます。ご使用になられる際は本器側の入力種類の設定を必ず行ってください。 入力種類の設定は「f)共通パラメータ設定モード」の「6.入出力種類」で設定します。 B熱電対を使用される場合399℃(750下)以下は指示・設定精度範囲外になりますのでご注意願います。

⚠ 注意

- ・ご使用になられる際は本器側の入力種類の設定を必ず行ってください。
- · B熱電対を使用される場合399℃ (750°F) 以下では制御を行わないでください。
- ・本器はON/OFF制御、PID制御 または PID+ファジィ制御が可能です。「f)共通パラメータ設定モード」の「5. 制御種類」を設定してください。本器は制御用パラメータが低温域用、中温域用、高温域用と独立していますので必ず各制御温度範囲を設定してください。また、必要に応じて他(ほか)の制御用パラメータを設定してください。本器はキー入力による設定は電源を切っても記憶されています。



ON/OFF制御



PID制御を選択

本器「制御用バラメーター」の初期値は比例帯

- (P) = 3.0、積分時間(I) = 0、微分時間
- (D) = 0となっています。この状態でも制御は 行うことはできますが、より良い制御結果を得る ため、オートチューニングを行ってください。 オートチューニングを行う時はヒーター、センサー

など配線し、実際に制御をできる状態にしてください。

リセットモード 1000

↓▲キーと▼キー同時3秒

制御定数設定モード

ELO

P | 48.「低温」比例帯

↓選択キ-

P-

1 49.「低温」積分時間

↓選択キー

_ d | 50.「低温」微分時間

選択キ-

設定値 ↓選択キー

P门 | 52.低温域の制御範囲上限を ▲/▼キーで設定します。

30

₽2 53.「中温」比例帯

↓選択キ

1 2 54.「中温」積分時間

↓選択キー

리근 55.「中温」微分時間

↓選択キー

設定値

PП2 57.中温域の制御範囲上限を ▲/▼キーで設定します。

↓選択キー

___P3 58.「高温」比例带

CUE ↓選択キー

Ⅰ ∃ 59.「高温」積分時間

↓選択キー

山 3 60. 「高温」微分時間

↓選択キー

20 選択丰一

上 61.比例周期を▲/▼キーで

設定します。ただし、電流・電圧出力の 場合表示しません。

FUd | 62.ファジィ強度を▲ノ▼キーで

設定します。ただし、制御種類が「5、6」 PID+ファジィの場合に設定します。

選択キー 3秒

オーバーシュート抑制効果を強めたい時は ファジィ強度を大きくし、弱めたい時は ファジィ強度を小さくしてください。

PID+ファジィ制御を選択

本器のPID+ファジィ制御用パラメータは初期値に 設定されています。

必ずオートチューニングを行ってください。 オートチューニングを行う時はヒーター、センサー など配線し、実際に制御をできる状態にしてください。

オートチューニング起動モード

設定值

日ヒ- I 64. 低温域のオートチューニング温度 を設定します。

> 運転/停止キーで低温域の オートテューニングを起動します。

選択キー

日ヒー己 65. 中温域のオートチューニング温度 を設定します。

> 運転/停止キーで中温域の オートチューニングを起動します。

選択キー

設定值

日ヒ-3 66. 高温域のオートチューニング温度

設定値

を設定します。

運転/停止キーで高温域の 選択キー オートチェーニングを起動します。

日に 67. 運転 / 停止キーで低温域、中温域、 高温域を順次オートチューニング を起動します。

オートチューニング中は

AL-* → 測定值 設定値 設定値

を交互表示します。


HF - * | →

測定值 ← 設定值

終了時に各温度域のパラメータがセットされます。 オートチューニングを強制的に終了させたい場合は 運転/停止キーを押すかリセットキーを3秒間押し ます。ただし、この場合はパラメータセットを行い ませんのでご注意願います。

プログラムパターンの設定

プログラムのパターン数、ステップ数を設定し各パターン毎のステップ目標設定値、ステップ時間、ウエイトゾーン、ウエイト時間、タイムシグナル、実行回数、エンドシグナルの設定を行ってください。



PuSu 12.スタートSV機能

SuSu 13.8 Vスタート

Pu

,↓選択キー 次ページ14へ

SLL 10.S Vリミッタ下限

SLH 11.S Vリミッタ上限


↓選択牛-

1300


選択キー

↓選択キ-

次ページ 57.へ




6.2 特別な操作



1000 PLd ▲キーと▼キー同時3秒 k)パターンNa ブラインドモード PHFF パターン/ステップキ・ e)パターンNo設定モード PALL リセットキー


選択キーと▲キー同時3秒



*** ロFFで画面無しとなります。 設定値側表示が で画面有り

ブラインドモードから抜けるには一度、電源を切って再度、電源を投入してください。

6.2.2 運転中のパターン毎パラメータ設定の変更



6.2.3 ステップ送り機能

プログラム運転中(運転モード)に、▲キーを約2秒間押す事により次のステップへ移行します。

6.3 各パラメータ説明

a)	1000 F-**	リセットモード	
		, , , , , ,	このモードは制御は停止しています。 「□□□□ □□□ □□ □
b)	000	運転モード	このモードではプログラム運転を実行しています。運転が開始されると「運転」 LEDランプが点灯します。ランプステップ期間中は上昇表示あるいは下降表示LEDランプが点灯しソークステップ期間中には消灯します。時間/温度キーを押すとPV/SV←→経過時間/設定時間に切り換わります □ ←測定値 (PV) または経過時間を表示 □ ←実行中の設定値 (SV) または設定時間を表示 ウエイト動作中は設定値表示が点滅します。
			1000 点滅
d)	1000	一時停止モード	このモードではプログラム運転を一時停止します。運転が一時停止されると「運転」LEDランプが点滅し時間を停止させ、その時点の制御温度を維持します。 時間/温度キーを押すとPV/SV←→経過時間/設定時間に切り換わります
c)	P = * * 5 - * *	パターン、ステップ 確 認 モード	運転モード中または一時停止モード中にバターンMcとステップMc を表示します。30秒間キーが押されない場合、運転モードまたは一時停止モードに自動的に戻ります。
۸			P-** ←実行中のバターンNaを表示します。S-** ←実行中のステップNaを表示します。
e)	PALE **	バターンNa設定 モード	実行するプログラムのパターンNaを設定するモードです。 P日ヒヒ ** ←*: パターンNaを表示します。

f) 共通パラメータ設定モード

Na.	\$ \ 7 79-	名称	説明	初期值	表示条件/備考
1	_PAŁ	パターン数	プログラムパターン数を設定します。 設定範囲:1~64パターン	В	バターンと ステップの積は 最大64までです
2	_5EP	ステップ数	1 パターンのステップ数を設定します。 設定範囲:1 ~ 6 4 ステップ	8	ACC TACCY
3	_Pu5	PV補正	入力される測定値に対しPV補正値を加算します。 設定範囲:-199.9~999.9°C/F -199~999°C/F	ロ または [1](ロ	
4	_ [\- \}	℃/下切り換え	測定値の表示を°C/Fの選択をします。 □ □ □ □ °C □ □ F 'F	σĘ	
5	_Cnt	制御種類	制御種類を選択します。 I ON/OFF制御 正動作 ON/OFF制御 逆動作 PID制御 正動作 I PID制御 逆動作 S PID+ファジィ制御 正動作 F PID+ファジィ制御 逆動作	Ţ	ファジィ制御を選択した場合は必ず オートチューニングを行ってください
6		入出力種類	入力出力の種類表示、入力種類を切り換えます。 ※※*** 熟電対入力機種 測温抵抗体入力機種 ※※ 入力種類 以上 及力種類 □□ PT100 □□ PT100 □□ PT100 □□ PT100	Dロ_* または 10_*	型式により初期値が異なります。
7	_ dF	小数点切り換え	小数点以下の表示 有り/無しを選択します。	ロ または ロロ	R, N, B熱電対 入力は表示しませ ん。
8	בחננ	操作量リミッタ下限	比例制御の際、制御出力操作量の下限値を設定します 設定範囲:0.0~□LH% (リル-接点、SSR駆動電圧出力) -10.0~□LH%(電圧、電流出力)	מונו	このにがヨ、ロ ら、日の場合に 表示します。
9	_nlh	操作量リミッタ上限	比例制御の際、制御出力操作量の上限値を設定します 設定範囲: □LL~100.0% (リレ-接点、SSR駆動電圧出力) □LL~110.0%(電圧、電流出力)	1000	
10	_SLL	SVリミッタ下限	S Vの下限値を設定します 設定範囲:設定範囲下限~(SL H-50)℃/下		入力種類により 初期値は異なりま す。「7. 設定範
11	_SLH	SVリミッタ上限	S V の上限値を設定します 設定範囲: (らしし+50) ~設定範囲上限値℃/F	•	男、 7. 級定載 囲、表示範囲表」 参照して下さい。

Na	キャラクター	名称	説明	初期値	表示条件/備考
12	PuSu	スタートSV 選択	選転開始時のスタートSVを選択します。	Pu	
13	SuSu	スタート温度	S V スタート時のスタート値を設定します。 設定範囲: 5 L L ~5 L H	ロ または CLC	PuSuが Su の場合に表示しま す。
14	_por	電源投入時動作	電源投入時の動作を選択します。	0	
15 24	-E22	イベント1、2機能	イベント出力 1および2 機能を選択します。 □ 機能解除 □ 測定値イベント出力 □ タイムシグナル ヨ エンドシグナル □ ループ異常イベント出力		イベント出力1、 2のオプションが ある場合に表示 します。
16 25	_65t -51t	測定値イベント出力 1、2機能	測定値イベント出力 1 および2 機能を選択します。 _ P □ F * * *	00	_E□□が Iの 場合に表示します
			* 林逸肯臣(▼キーで変更) □ 機能解除 「偏差上下限 □ 偏差上限 □ 偏差上限 □ 偏差上下限範囲 □ 絶対値上下限 □ 絶対値上下限 □ 絶対値上下限 □ 絶対値上下限範囲 ※ 「十カロ林逸育臣(▲キーで変更) □ 機能解除 「保持 □ 待機シーケンス □ 測定値異常 □ 保持 + 待機シーケンス + 測定値異常		
17 18 26 27	_P IL _P IH _P2L _P2H	測定値イベント出力 1、2上下限設定	測定値イベント出力の温度を設定します。 設定範囲:-199.9~999.9℃/〒 -199~999℃/〒	ロ または ロ.0	測定値イベント出 力機能の設定によ り表示します。
19 28	_P2C	測定値イベント出力 1、2感度	測定値イベント出 1および2 の感度を設定します。 設定範囲:0.0~999.9℃/F 0 ~999℃/F	D または CID	_E□□が Iの 場合に表示します

Na	キャラクター	名称	説明	初期値	表示条件/備考
20 29	!	イベント出力1、2 タイムシグナル機能	イベント出力1および2 タイムシグナル機能を 選択します。 ステップ毎0Nディレー時間、OFFディレー時間 全ステップ共通0Nディレー時間、OFF ディレー時間 全ステップ共通9イムシグナル0N時間 1 全ステップ共通タイムシグナル0N時間 5 タイムシグナル0N時間 5 ステップ毎タイムシグナル0N時間 1 全ステップ共通タイムシグナル0N時間 1 全ステップ共通タイムシグナル0N時間		□ 場合に表示します から は がら は から がら
21 30		イベント出力 1 、 2 タイムシグナル ON時間 ONディレー時間	タイムシグナル〇N時間を設定します。 設定範囲:0~99時間59分 タイムシグナル機能で2を選択した場合は ONディレー時間の設定となります。	מסט	ヒロドが己、日、 日の場合に表示します。
22		イベント出力 1 、 2 タイムシグナル OFFディレー時間	タイムシグナル〇FFディレー時間を設定します。 設定範囲:0~99時間59分	۵۵۵.	ヒロFが己の場合 に表示します。
23 32	TFF	ループ異常イベント 出力1、2	ループ異常イベント出力の時間を設定します。 設定範囲:1~9999秒	120	_ E □□が口の 場合に表示します
33	ErUn	RUN信号選択	RUN信号入力の 有/無 を切り換えます	σń	RUN信号入力 オプションがある 場合に表示します
34		通信パラメータ	通信バラメータを設定します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	P8-5	通信オプションがある場合に表示します。
35	_685	通信速度	 E 偶数 ※ ストップビット (▲キーで変更) I 1 2 2 通信速度を設定します。 設定範囲: 1 2 0 0、2 4 0 0、4 8 0 0、9 6 0 0 設定単位: BPS 	4800	
36	_Fdr	通信アドレス	自局アドレスを設定します。 設定範囲:1~99局	1	

Na	キャラクター	名称	説明	初期値	表示条件/備考
37	_AAF	応答遅延時間	受信後、送信に切り換わるまでの時間を設定します。 設定範囲:0~250mSEC	0	通信オプションが ある場合に表示し
38	_Ned	通信モード切り換え	ローカル/通信モードを選択します。	LEL	ます。
39	-L	キーロック機能	キーロック設定を選択します。	0	_ 口 o d 通信モード切り換 え画面はロックが できません。

g)パターン毎パラメータ設定モード

Na	キャラクター	名称	説明	初期値	表示条件/備考
40	Su O	ステップ□温度設定	ステップロの温度を設定します。 設定範囲:SLL~SLH	. 0	
41	FO	ステップ口時間設定	ステップ□の時間を設定します。 設定範囲:0~99時間59分	ממט	
42	요근 □	ステップロ ウエイトゾーン	ステップ□のウエイトソーンを設定します。 設定範囲:0~100°C/°F	0	
43	AF O	ステップ□ ウエイト時間	ステップ口のウエイト時間を設定します。 設定範囲:0~1時間59分	1700	
44	on O	ステップ□ タイムシグナル ON時間 ONディレー時間	タイムシグナル〇N時間を設定します。 設定範囲:0~99時間59分 タイムシグナル機能で1を選択した場合はON ディレー時間の設定となります。	ממט	ヒロFが I、3、 らの場合に表示します。
45	of O	ステップロ タイムシグナル OFFディレー時間	タイムシグナルOFFディレー時間を設定します。 設定範囲:0~99時間59分	ממנו	ヒ□Fが 1の場合 に表示します。
46	-11-	実行回数	1パターンの実行回数を設定します。 設定範囲:0~99回(0で無限回数)	ı	最終ステップの 場合に表示します
47	E oń	エンドシグナル 〇 N 時間	エンドシグナルのON時間を設定します。 設定範囲:0~9999秒(0で連続)	a	最終ステップで ビュロが日の場合 に表示します

h)制御定数設定モード

Na	キャラクター	名称	説明	初期值	表示条件/備考
48 53 58	1 1 1 6 6 6 6 7 9	「低温」比例带 「中温」比例帯 「高温」比例帯	「低温」「中温」「高温」のそれぞれの温度域の 比例帯を設定します。 設定範囲:0.1~200.0%(_SLL~ _SLHのスパンに対して)	3.0	_ 厂ったが 3、 4 ら、 后の場合に 表示します。
49 54 59	- 70 m 	「低温」積分時間 「中温」積分時間 「高温」積分時間	「低温」「中温」「高温」のそれぞれの温度域の 積分時間を設定します。 設定範囲:0~3600秒		
50 55 60	0.0.0 UN-	「低温」微分時間 「中温」微分時間 「高温」微分時間	「低温」「中温」「高温」のそれぞれの温度域の 微分時間を設定します。 設定範囲:0~3600秒	ם	
51 56 63		「低温」制御感度 「中温」制御感度 「髙温」制御感度	「低温」「中温」「高温」のそれぞれの温度域の 制御感度を設定します。 設定範囲:0.0~999.9℃/下 0~999℃/下	ロ または IIIロ	_ [ロヒが 1、己 の場合に表示 します。
52	_PN I	低温域範囲上限	低温域制御範囲上限を設定します。 設定範囲:設定範囲下限~(範囲上限値-50) 設定単位:℃/F		
57	_Pn2	中温域範囲上限	中温域制御範囲上限をを設定します。 設定範囲: _ P ロ ~ 設定範囲上限値 設定単位: *C/F	ם	
61	_ E	比例周期	PID制御(時間比例制御)の比例周期を設定します 設定範囲:1~120秒	20	_ C n に が 引、 H 「S、 B で _ I
62	_FUd	ファジィ強度	ファジィを強度設定します。 ! 弱く補正します。 ら 強く補正します。	Э	_ Cっとがら、ら の場合に表示 します。

i) オートチューニング起動モード

No.	キャラクター	名称	説明	初期值	表示条件/備考
64	AL-1	「低温」 オートチューニング 設定温度、起動画面	低温域のオートチューニング点の温度を設定します。 運転/停止キーで起動します。 設定範囲:設定範囲下限~_PN I*C/F	a	
65	AF-5		中温域のオートチューニング点の温度を設定します。 運転/停止キーで起動します。 設定範囲:_PII~_PI2°C/°F		
66	AF-3	「高温」 オートチューニング 設定温度、起動画面		٥	
67	HF	低温、中温、高温 オートチューニング 起動画面	運転/停止キーを押す事で低温、中温、高温それぞれ の設定点で順次オートチューニングを行います。		


7. 設定範囲、表示範囲表7.1 熱電対入力

入力種類		設定範囲	設定範囲 (小数点表示)	表示範囲	表示範囲 (小数点表示)
(II s)	°C	0~1300	0.0~999.9	$-40 \sim 1372$	-40.0~999.9
(JIS) (IEC)	Ŧ	0~2500		-40~2501	
J (JIS)	°C	0~800	0.0~800.0	-31~850	-31.0~850.0
(TEC)	F	0~1450	0.0~999.9	-24~1563	-24.0~999.9
T (JIS)	°C	-200~400	$-199.9 \sim 400.0$	-231~407	-199.9~407.0
(iec)	Ŧ	-330~750	$-199.9 \sim 750.0$	-385~765	-199.9~765.0
R (JIS)	°C	0~1700		0~1755	
\ĭEC}	ፕ	32~3100		32~3192	
N (JIS)	•C	0~1300	0.0~999.9	0~1335	0.0~999.9
(TEC)	F	32~2372		32~2435	
B (118)	°C	0~1800		-20~1820	
(JIS)	ਜੰ	32~3270		-4~3300	

7.2 測温抵抗体入力

入力種類		設定範囲	設定範囲 (小数点表示)	表示範囲	表示範囲(小数点表示)
Pt100	°C	$-199\sim500$	-199.9~500.0	-199~539	-199.9~539.1
Pt100 (JIS) (IEC)	F	-199~950	$-199.9 \sim 950.0$	-199~999	-199.9~999.9
JPt100 (JIS)	°C	$-199\sim500$	$-199.9 \sim 500.0$	-199~529	-199.9~529.0
(919)	F	-199~950	-199.9~950.0	-199~984	-199.9~984.4

8. 型式一覧



9. 仕様定格

9.1 一般仕様

記憶素子		半導体不揮発性メモリ
入出力間アイソレーション		出力部(制御・イベント出力)と入力部(測定・CPU)と電源間
電源電圧		AC85~264V 50/60Hz または AC/DC24V±10% (受注生産)
消費電力	TTM-304	11VA (AC264V) 、7VA (AC24V) 、5W (DC24V)
	TTM-305	12VA (AC264V) 、8VA (AC24V) 、5W (DC24V)
	TTM-309	12VA (AC264V), 8VA (AC24V), 5W (DC24V)
瞬時停電		1サイクル(20mS)以内 、条件は最大電流使用状態にてAC100Vから100%電源供給停止
絶縁抵抗		測定端子-ケース本体 および 電源端子-ケース本体 DC500V 20MΩ
耐電圧		測定端子-ケース本体 1000V 1分間 電源端子-ケース本体 1500V 1分間
動作環境	使用周囲温度	0 ~ 5 5 °C
	使用周囲湿度	35%~85%RH(ただし、結露しない事)
	取り付け角度	基準面 生10度
	振動条件	0~0.2G
輸送保管条件	保管周囲温度	-20~65°C
	保管周囲湿度	35~85%RH

9.2 定格及75件能

_9.2 定格及び性能				
PV入力部	入力種類	熱電対 K, J, T, R, N, B 切り換え		
		外部抵抗の影響 約0.2μV/Ω		
		断線時 オーバー表示		
		測温抵抗体 Pt100, JPt100 切り換え		
		許容導線抵抗 5 Ω以下(1線あたり)		
		断線時 オーパー表示(A,B,bいずれの断線時も同様)		
	サンプリング周期			
	PV補正	-199.9~999.9℃(F) または -199~999℃(F)		
表示・設定部	表示方式	PV/キャラクター 4桁7セグメントLED (緑色) 文字高10mm (H)		
		(ただし、TTM-309は文字高15mm(H))		
		各設定値 4桁7セグメントLED(赤色) 文字高 8mm(H)		
`		出力表示 LEDランプ (赤色)		
		運転状態 LEDランプ (赤色)		
	'	設定値上昇 LEDランプ (緑色)		
		設定値下降 LEDランプ (緑色)		
	指示・設定	熱電対 指示値の±0.3%+1デジットまたは±3℃(6下)のどちらか大きい方		
,	精度	ただし、B熱電対の399°C (750°F)以下は精度補償範囲外です。		
		測温抵抗体 指示値の±0.3%+1デジット または ±0.9℃(1.8°F)の		
		どちらか大きい方。		
	設定方式	すべての設定は前面キーにより行います。		
	ロック機能	全パラメータロック、温度パラメータロック		
		時間パラメータロック、プログラムパラメータ以外ロック		
制御・出力部	制御動作種類			
	電源投入時	リレー接点出力、SSR駆動電圧出力、DC0~10V出力 約4秒間出力0%出力		
		DC1~5V出力, DC4~20mA出力 約4秒間 -10.0%出力		
	PV異常時	リレー接点出力, SSR駆動電圧出力, DC0~10V出力 : 0%出力(出力OFF)		
		DC1~5V出力, DC4~20mA出力 :-10.0%出力		
1	定格	リレー接点出力 : 接点仕様 1 c		
		接点容量 AC250V3A(抵抗負荷)		
]		SSR駆動電圧出力 : OFF時: DCOV ON時: DC12V		
1.		負荷抵抗 600Ω以上(たたし、SSRの内部抵抗との		
		計算によってはこの限りではありません)		
		DC1~5 V出力 : 出力電圧 DC1~5 V 負荷抵抗 1 K Ω以上		
		出力可能範囲 DC0.6~5.4V		
		DC0~10V出力 :出力電圧 DC0~10V 負荷抵抗 1KΩ以上		
		出力可能範囲 DC0~11V		
	(
		DC4~20mA出力:出力電流 DC4~20mA 負荷抵抗 6000以下 出力可能範囲 DC2.4~21.6mA		

プログラム部	パターン数	パターン数×ステップ数:最大で64まで設定可能
	ステップ数	
	ステップ時間	0~99時間59分
	時間精度	設定値の土 (0.5%+0.5秒)
	実行回数	0~99回(0で連続)
	ウエイト動作	ウエイトゾーン:0~100℃ (F) ウエイト時間 : 0~1時間59分
付加機能	イベント出力	接点仕様 1 a 接点
		接点容量 AC250V 0.5A(抵抗負荷) または AC125V 1A(抵抗負荷)
	RUN信号入力	OFF時電圧: DC32V ON時電流: DC6mA
		端子間許容抵抗値 ON時:最大333KQ OFF時:最小500KQ
		最小入力時間 :500mSEC以上
	通信	通信規格 : RS-485に準拠
		ネットワーク :マルチドロップ方式 (最大1対31局)
		通信距難 : 最大 5 0 0 m
		通信アドレス : 1~99局

10. 保守・点検

症状	確認事項等
画面が表示されない	計器が正しくケースに挿入されていますか? 電源端子が正しく接続されていますか? 電源の供給は正しく行われていますか?
E □ 表示	メモリエラーです。電源再投入後又表示する場合は、修理が必要です。
E1 表示	A/D変換エラーです。電源再投入後又表示する場合は、修理が必要です。
Eェー己 表示	オートチューニングエラーです。任意のキー入力により解除できますが、以下の項目を確認後 再度オートチューニングを起動してください。
	・センサーが正しく接続され測定値表示が正常である。 ・制御出力が正しく接続され温度が正常に上昇(または下降)する。
表示 表示 表示 測定値のフラッキ	センサーは正常な物ですか?(別の物を接続しても同様の症状ですか?) センサーが正しく接続されていますか? センサー種類が正しく設定されていますか? センサー補正値におかしな値が設定されていませんか? ノイズの混入がありませんか?
運転が開始できない	PVスタートが選択されていて測定値が、どのランプステップにも該当しない状況にありませんか?
制御性が悪い	PID定数、制御感度、ファジィ強度に適正な値が設定されていますか?
温度が上がらない (または下がらない)	出力端子の接続は正常ですか? 制御種類は正しく設定されていますか?

上記以外の場合または上記を確認しても症状が改善されない場合等、ご不明な点がございましたら弊社営業部までお知らせください。



本社·営業部 〒229-1125

神奈川県相模原市田名塩田 1 - 1 3 - 2 1 TEL 042-777-3311代 / FAX 042-777-3751

東京営業所 〒160-0023

東京都新宿区西新宿7-18-5(中央第7西新宿ビル)

TEL 03-3363-1331 / FAX 03-3363-3335

大阪営業所 〒530-0041

大阪府大阪市北区天神橋2丁目北1-21(八千代ビル東館)

TEL 06-6353-9205 / FAX 06-6353-9273

熊本営業所 〒861-2106

熊本県熊本市東野2-10-23

TEL 096-214-6507 / FAX 096-214-6510

(C) 1996 TOHO ELECTRONICS INC. ALL rights reserved. $41 - 7680 - \mathsf{J}$